

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 VANTAA 53

FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82921
international +358 0 82921
Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
Telex 121247 AVIA SFILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE**

M 1227/84

Muutos 1

13.12.1984



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1227 Embraer. Laskusiivekkeiden käyttökytkimen muutos


Koskee: Kaikkia moniasentoisin laskusiivekkeiden käyttökytkimin varustettuja Embraer EMB-110 Bandeirante- ja EMB-121 Xingu-tyyppisiä lentokoneita.

Viite: Centro Técnico Aeroespacial AD no. CTA 84-01-01 R2.

Voimaantulo: 1.2.1985

Toimenpiteet: Muuta 50 lentotunnin kuluessa laskusiivekkeiden käyttökytkimen sähköjohdatusta Embraer Service Bulletinin no. 110-27-073/01 tai no. 121-27-041/01 mukaisesti. Korjaa kytkimen osanumero tämän jälkeen numeroksi 110-898-34.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1227/84

L10 60/LJV/AP