

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 VANTAA 53

FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82921

international +358 0 82921

Sähkeos./Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE**

M 1237/84

22.5.1984



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1237. **Embraer. Hätäovien kahvojen suojus**

Koskee: Niitä Embraer EMB-110 Bandeirante-lentokoneita, joiden sarjanumero on 110001-110369.

Viite: Centro Técnico Aeroespacial Airworthiness Directive Nro. CTA 81-06-02R1.

Voimaantulo: 15.6.1984

Toimenpiteet: Korjaa 25 lentotunnin kuluessa siipien päällä olevien hätäuloskäyntien ovien kahvojen muovisuojuukset, osanumero 110-P1-853-30-03, Embraer Service Bulletinin 110-52-021, Revisio 2 ja 110-52-038 mukaisesti.

Toimistopäällikkö

Jorma Jalkanen

L5 54/LJV/AP