

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 VANTAA 53

FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82921

international +358 0 82921

Sähkeos/Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA

INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE**

M 1261/84

Muutos 1

16.10.1984



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1261 **Partenavia. Ohjainketjun lukko.**

Koskee: Kaikkia niitä Partenavia P.68-lentokoneita, joiden sarjanumero on pienempi kuin 336.

Viite: Partenavia Bolletino di servizio nro. 64, Rev. 1.

Voimaantulo: 15.11.1984

Toimenpiteet:

Tarkista siivekkeiden ohjainketjun lukkojen luotettavuus ja asenna lukkoihin varmistuslangat ennen seuraavaa lentoa Partenavia Bolletino di servizio nro. 64 rev. 1 ohjeiden mukaisesti.

Toimistopäällikkö

Jorma Jalkanen

Tämä määräys korvaa määräyksen M1261/84.

L13 52/LJV/AP