

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 VANTAA 53

FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82 921

international +358 0 82 921

Sähkeos./Telegrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE**

M 1275/85

8.1.1985



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1275. Continental: Öljyn kokoojasäiliön vaihto

Koskee: TCM TSIO-520BE moottoreita S/N 528001:stä 528125:en ja S/N 528138, jotka on varustettu P/N 646691 ja P/N 646692 turboahtimen öljyn kokoojasäiliöllä.

Viite: FAA AD 84-25-05

Voimaantulo: 1.2.1985

Toimenpiteet: Tarkasta silmämääräisesti 5 lentotunnin kuluessa turboahtimen öljyn kokoojasäiliö P/N 646691 tai P/N 646692. Kiinnitä huomio muodonmuutoksiin, repeämiin ja öljyvuotoihin hitsaussaumoissa tai niiden läheisyydessä. Vaihda viallinen säiliö käyttökelpoiseen. Käyttökelpoista P/N 646691 tai 646692 säiliötä voidaan käyttää, kun se tarkastetaan 10 lentotunnin välein, kunnes uusi P/N 646954 tai 646955 säiliö on asennettu.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

L28 7/PjH/Ako