

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1298/85

Muutos I

25.4.1985



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1298. Gulfstream. Istuinten korjaus ja olkavöiden kiinnitys

Koskee: Lentokoneita (Rockwell) 112 ja 112 B, sarjanumerot 3-544 ja 13000; 112 TC ja 112 TCA, sarjanumerot 13001-13309; 114 ja 114A, sarjanumerot 14000-14540.

Viite: FAA AD 85-03-04 (Correction, Amendment 39-5003)

Voimaantulo: 1.6.1985

Toimenpiteet: Korjaa etuistuimia ja muuta olkavöiden kiinnitystä 100 lentotunnin kuluessa Gulfstream Aerospace Service Bulletinin nro. 112-70 tai 114-21 ohjeiden mukaisesti.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1298/85.

L27 24/LJV/AKo