

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82 921  
international +358 0 82 921  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1303/85

3.4.1985



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1303. Valentin. Moottoripurjelentokoneen tarkastuksia ja korjauksia

Koskee: Moottoripurjelentokoneita Taifun 17E, sarjanumeroa 1032 ja pienempiä.

Viite: LBA LTA 85-29

Toimenpiteet:

Seuraavat moottoripurjelentokoneen kohteet on tarkastettava ennen lentotoiminnan jatkamista Valentin Technical Noten nro. 3/818 ohjeiden 1.a, 2.a, 3.a, 4.a ja 6.a mukaisesti.

1. Korkeusperäsimen ohjaus - tavaratilan takana olevassa putkessa on liitos, joka saattaa löystyä.
2. Korkeusvakaimen kiinnitys - kiinnityskohtien varmistus saattaa olla puutteellinen.
3. Pää- ja nokkatelineen käyttötangot - saranoissa saattaa olla liikaa välystä.
4. Päälaskutelineen takalaakerin varmistus - varmistusrenkas saattaa löystyä.
6. Polttoaineen sulkuventtiili - venttiilin avaamiseksi nuppia on työnnettävä, jolloin nupin ja venttiilin välinen vaijeri saattaa mennä mutkalle.

Jos vikoja ei löydy, niin tee muutokset mainittuihin tarkastuskohteisiin 1,2,3,4 ja 6 Technical Noten ohjeiden 1.b, 2.b, 3.b, 4.b ja 6.b mukaisesti 1.8.1985 mennessä. Vaihda siihen päivään mennessä myös käynnistinkytkin uuteen ohjeen 5.b mukaisesti. Uuden kytkimen runko on alumiinia ja nuppi valkoinen.

Jos vikoja jostain kohteesta löytyy, niin korjaa ja muuta se ennen lentotoiminnan jatkamista.

Toimistopäällikkö

  
Jorma Jalkanen

L31 41/LJV/AKo