

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1324/85

22.7.1985



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1324. **Agusta-Bell. Öljyputken kiinnitys**

Koskee: Niitä helikoptereita Agusta-Bell 206A ja -B, joiden sarjanumero on pienempi kuin 8693.


Viite: Agusta Bolletino Tecnico nro. 206-167

Voimaantulo: 15.8.1985

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta ennen jokaisen päivän ensimmäistä lentoa, hankaako moottorin öljyn paineletku (osanro 70-009E000D200) voimansiirtoakselin ulompaan liitoskappaleeseen (osanumero 206-040-108-5). Jos hankaa, niin tarkista letkun kunto, korjaa kiinnitystä sekä tee kohdan B mukaiset toimenpiteet 25 lentotunnin kuluessa.
- B. Muuta moottoriöljyn paineletkun kiinnitystä 31.12.1985 mennessä Agusta Bolletino Tecnicon nro. 206-167 osan II ohjeiden mukaisesti. Tämän jälkeen ei kohdan A mukaista tarkastusta enää tarvitse toistaa.

Toimistopäällikön po.
jaostopäällikkö


J. Vanhatalo

L37 53/LJV/AP