

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82 921  
international +358 0 82 921  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1338/85

21.10.1985



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1338. Polttoaineputkien tarkastus

Koskee: Kaikkia moottorikäyttöisiä ilma-aluksia

Viite: Kokemukset Suomessa

Voimaantulo: 1.12.1985

Toimenpiteet:


- A. Tarkasta jokaisessa 100 tunnin huollossa mittaritaulun takana ja moottoritulassa olevat metalliset polttoaineputket. Kiinnitä erityistä huomiota putkien tuentaan ja mahdollisiin hankautumiin. Jos ilma-aluksessa on sähkökäyttöinen polttoainepumppu, niin käynnistä se ja kokeile putkien tiiviys.

Lisää tarkastus koneen huoltolistoihin (Vrt. AIR M1-4).

- B. Jos putkien tuenta on puutteellinen tai löystynyt tai jos merkkejä polttoainevuodosta ilmenee, niin korjaa asia ennen lentotoiminnan jatkamista.

Jos putkessa on hankautumia, niin vaihda se uuteen ennen lentotoiminnan jatkamista.

Toimistopäällikkö

  
Jorma Jalkanen

Tämä määräys korvaa määräyksen M1113/82.

L42 7/LJV/AP