

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82 921  
international +358 0 82 921  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1341/85

6.11.1985



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1341. Grob. Nopeusrajoitus

Koskee: Moottoripurjelentokoneita Grob G109B, kaikkia sarjanumeroita lukuun ottamatta 6289, 6290, 6293, 6348 ja 6349.

Viite: LBA LTA 85-218

Voimaantulo: 1.12.1985

Syy: Siivekeflutteria saattaa esiintyä yli 190 km/h lentonopeuksilla.

Toimenpiteet:

Kiinnitä mittaritauluun ennen seuraavaa lentoa kilpi, jossa lukee "SUURIN SALLITTU LENTONOPEUS (IAS) ON 190 KM/H (100 KTS)".

Toimistopäällikkö

  
Jorma Jalonen

L44 51/LJV/AP