

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1342/85

19.11.1985



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1342. Marvel-Schebler. Kaasuttimen uimuri

Koskee: Marve-Schebler-kaasuttimia MA-3, MA-4 ja MA-6

Viite: FAA AD 66-05-04 R1

Voimaantulo: 15.12.1985

Syy: Muutosmääräyksellä M196/62-5 on määrätty uimurit, joissa on metallinen uimurikoho, vaihdettavaksi uimureihin, joissa on solukuminen uimurikoho. Solukumiset kohot eivät kuitenkaan sovellu käytettäväksi eräiden vähälyijyisten polttoaineiden kanssa. Facet Aerospace Products Company (Marvel-Scheblerin tuotteiden nykyinen valmistaja) onkin lopettanut solukumisten kohojen valmistamisen ja korvannut ne uudentyyppisillä metallikohoilla. Facet Aerospace Products Company Service Bulletin Nro. A1-84A käsittelee tätä asiaa.

Toimenpiteet: Muutosmääräyksen M196/62-5 (5.5.1967) toimenpidekohta "a" ei ole enää voimassa 15.12.1985 ja se on pyyhittävä yli.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

L45 33/LJV/AP