

ILMAILUHALLITUS  
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82 921  
international +358 0 82 921  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIETOJA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1343/85

19.11.1985

KORVATTU:

M 1553 / 88



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1343. Agusta-Bell. Pyrstöpuomin tarkastus

Koskee: Kaikkia niitä Agusta-Bell 206A- ja 206B-helikoptereita, joiden pyrstöroottorin navan osanumero on 206-011-810.

Viite: Agusta Bollettino Tecnico nro.206-172.

Voimaantulo: 15.12.1985


Toimenpiteet: Tarkasta pyrstöpuomi pyrstöroottorin vaihteiston neljän kiinnityspultin ympäriltä 5 lentotunnin kuluessa ja tämän jälkeen 25 lentotunnin välein.

1. Irrota pyrstöroottorin vaihteiston muotolevyt ja pyrstövalon johto.
2. Tarkasta peilin ja valaisimen avulla vaihteiston kiinnityspulttien ympäristö pyrstöpuomin takapäin kautta. Tarkasta myös, onko pyrstöpuomin takakartiossa löystyneitä tai murtuneita niittejä tai muita vikoja.
3. Jos murtumia tai vikoja löytyy, niin keskeytä lentotominta ja ota yhteys valmistajatehtaaseen.
4. Jos vikoja ei löydy, niin jatka seuraavilla toimenpiteillä.
5. Koekäytä helikopteria maassa pyörimisnopeudella  $N_2=96-100\%$ . Tarkasta, ilmeneekö polkimissa ja korkeusvakaimessa korkeataajuisia värähtelyä.
6. Jos värähtelyjä ei esiinny, ei lisätoimenpiteitä tarvita.
7. Jos värähtelyjä esiintyy, niin tee pyrstöroottorin dynaaminen tasapainotus.

Huom.

Jos pyrstöroottorin dynaaminen tasapainotus ei onnistu, niin irrota pyrstöroottori napoineen ja ota yhteys valmistajatehtaaseen.

Toimistopäällikkö

  
Jorma Jalkanen

L45 23/LJV/AKo