

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1346/85

19.11.1985



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1346. Rhein-Flugzeugbau. Korkeusvakaimen takakorvakkeet

Koskee: Moottoripurjelentokoneita Fournier RF5 ja RF4D

Viite: LBA LTA 85-207

Voimaantulo: 15.12.1985

Toimenpiteet: Tarkasta seuraavassa huollossa korkeusvakaimen taaempien kiinnityskorvakkeiden kunto. (Epävarmassa tapauksessa on korkeusvakain ensin irrotettava). Jos korvakkeesta löytyy syöpymää, on se vaihdettava uuteen ennen lentotoiminnan jatkamista.

Rhein-Flugzeugbau Technische Mitteilung S-01-85 käsittelee myös tätä asiaa.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

L45 33/LJV/AP