

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82 921  
international +358 0 82 921  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1381/86

7.4.1986



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1381. Saab-Scania. Käsikäyttöisen polttoainepumpun tarkastus

Koskee: Saab-Safir 91B, 91B-2, 91C ja 91D lentokoneita.

Viite: Ruotsalainen AD 1-017, Saab-Scania SB 91.4.003

Voimaantulo: 30.4.1986

Toimenpiteet:

Tarkasta 50 lentotunnin kuluessa tämän määräyksen voimaantulumisesta lukien ja 100 lentotunnin välein tämän jälkeen käsikäyttöisen polttoainepumpun käyttökaapeli, palautusjousi ja segmentti Saab-Scania SB 91.4.003 mukaisesti. Uusi vialliset osat ennen lentotoiminnan jatkamista.

Toimistopäällikkö

  
Jorma Jaakkola

L51 52/PjH/AP