

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82 921  
international +358 0 82 921  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1388/86

16.6.1986



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

**Partenavia. Pyöräjarrujen öljyputken tarkastus.**

**Koskee:** Kaikkia valokuvausluukuin varustettuja Partenavia P68-lentokoneita, joiden sarjanumero on pienempi kuin 341.

**Viite:** Prescrizione di Aeronavigabilita nro. 86-22/P.68-35

**Voimaantulo:** 15.7.1986

**Toimenpiteet:** Tarkasta 10 lentotunnin kuluessa, onko siivekevaijereiden ohjainvaijeri päässyt hankaamaan pyöräjarrujen öljyputkea valokuvausluukun kohdalla. Jos näin on, niin vaihda putki uuteen ja korjaa siivekevaijerin asennusta Partenavia Service Bulletinin nro. 68 ohjeiden mukaisesti ennen lentotoiminnan jatkamista.

Toimistopäällikön po.  
ilmailuinsinööri

  
J. Vanhatalo

L55 41/LJV/AK0