

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1399/86

25.9.1986



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1399. Centrair. Ohjainjärjestelmien kulmavipujen kiinnitys

Koskee: Purjelentokoneita Centrair 101, 101A, 101AP, 101B, 101BC ja 101D.

Viite: Consigne de Navigabilité (CN) 86-128(A)

Voimaantulo: 15.10.1986.

Toimenpiteet: Tarkasta ennen seuraavaa lentoa siivekkeiden ja korkeusperäsimen työntötankojen kulmavipujen kiinnitykset runkoon. Jos välystä esiintyy, niin kiristä kiinnityspultteja varovasti niin, että välys poistuu. Lisää tarkastus koneen huolto-ohjekirjaan.

Vs. toimistopäällikkö

Kim Salonen

L57 72/LJV/AP