

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82921
international +358 0 82921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1413/86
Muutos 1
19.11.1986



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

Cessna. Moottoripukin tarkastus

Koskee: Lentokoneita Cessna 404, sarjanumeroita 404-0001:stä 404-0136:een, 404-0201:stä 404-0246:een, 404-0401:stä 404-0460:een, 404-0601:stä 404-0695:een ja 404-0801:stä 404-0859:ään.

Viite: FAA AD 86-20-12

Voimaantulo: 1.12.1986

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta moottoripukit Cessna Multi-Engine Service Bulletinin MEB 86-7 mukaisesti noudattaen seuraavaa ohjelmaa.
1. Jos koneen kokonaislentoaika on 1600 tuntia tai enemmän, niin tee väritunkeumatarkastus 100 lentotunnin kuluessa ja tämän jälkeen 800 lentotunnin välein.
 2. Jos koneen kokonaislentoaika on alle 1600 tuntia, niin tee väritunkeumatarkastus 1600 ja 1700 lentotunnin välillä ja tämän jälkeen 800 lentotunnin välein.
 3. Kohdan 1 ja 2 tarkastusta ei tarvitse toistaa sen jälkeen, kun moottoripukkeihin on asennettu Cessnan asennussarja SK404-40.
- B. Jos kohdan A tarkastuksessa moottoripukeista löytyy murtumia, niin tee seuraavat Cessna Service Bulletinin MEB86-7 mukaiset toimenpiteet ennen lento toiminnan jatkamista.
1. Jos moottoripukin yläpinnalta (vaakasuora alue) löytyneet murtumat ovat alle 50 mm (2.00 in) pitkiä, niin poraa reiät murtuman päihin ja asenna Cessnan asennussarja SK404-40.
 2. Jos moottoripukin yläpinnalta (vaakasuora alue) löytynyt murtuma on yli 50 mm (2.00 in) pitkä, niin ota yhteys valmistajatehtaalle korjausohjeita varten. Osoite on: Cessna Aircraft Company, Customer Service, P.O. Box 1521, WICHITA, Kansas 67201, USA.

Toimistopäällikön po.
ilmailuinsinööri


E. Ailio

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1413/86.
L/L3-44/LJV/AKo