

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1415/86

1.12.1986



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1415. Aerospatiale. Hydraulijärjestelmän tarkastus II

Koskee: Kaikkia helikoptereita Dauphin SA360C, SA365C, -C1, -C2 ja -C3.

Viite: Consigne de Navigabilité (CN) 86-176-27(B)

Voimaantulo: 20.12.1986

Toimenpiteet: Tarkasta 31.1.1987 mennessä, että sekä oikean- että vasemmanpuoleiseen hydraulijärjestelmän säätöyksikköön on asennettu välilevy, osanumero 702A40-0034-20. Jos välilevyä ei ole, niin asenna se Aerospatiale Service Bulletinin SA360 ja SA365 nro 29-01 ohjeiden mukaisesti.

Huom. Jos säätöyksikköä on muutettu AMS365A07-29B09:n mukaiseksi (katso Service Bulletin SA360 ja 365 nro 29-01 tunnistamista varten), ei tarkastusta tarvitse tehdä.

Vs. toimistopäällikkö


Kim Salonen

L/L4-33/LJV/AKo