

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1437/87

23.4.1987



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1437. Rolladen-Schneider. Vaimentimen asennus.

Koskee: Purjelentokoneita LS6 ja LS6-a.

Viite: LBA LTA 86-140/2

Voimaantulo: 15.5.1987

Toimenpiteet:

Asenna viimeistään seuraavassa vuosihuollossa siiveke/laskusiivekesekottimeen hydraulinen vaimennin Rolladen-Schneider Technische Mitteilungin nro. 6010 tai 6011 ohjeiden mukaisesti. Tämän jälkeen ei muutosmääräyksen M1386/86 mukainen 200 km/h:n nopeusrajoitus enää ole voimassa, ja sen mukaiset merkinnät on poistettava nopeusrajoituskilvestä ja nopeusmittarista. Korjaa myös lentokäsikirjaa revision 1 mukaiseksi.

Asennuksen saa tehdä ilmailutiedotuksessa AIR T6-10 mainittu tarkastaja.

Vs. toimistopäällikkö


Kim Salonen

L/L5-38/LJV/AKo