

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATIONPL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82 921  
international +358 0 82 921  
Telex 121247 AVIA SFILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1449/87

9.6.1987



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1449. Mechanical Products. Suojakytkimien poisto käytöstä.Koskee: Kaikkia Suomessa rekisteröityjä ilma-aluksia.Viite: FAA AD 87-06-09Voimaantulo: 1.7.1987Toimenpiteet:

Tarkasta 1.1.1988 mennessä, onko ilma-alukseen asennettu jokin alla luetelluista Mechanical Products'in valmistamista suojakytkimistä. Kyseinen kytkin on poistettava käytöstä ennen lentotoiminnan jatkamista. Tarkastuksen voi myös tehdä Mechanical Products Service Instructionin (takasivulla päiväys 10/86) ohjeiden mukaisesti.

Valmistajan tyyppimerkintä	Sotilaallinen tyyppimerkintä	Ampeeri- arvo	Päiväyskoodi
4001-sarja	MS22073	1-5	8501-8636
4200-sarja	MS26574	0,5-5	8430-8636
4310-001, -019-sarja	MS3320	1-5	8605-8636
8500-sarja	-	1-5	8514-8636

Sellaiset suojakytkimet, jotka on valmistettu tai asennettu ennen 23.7.1984 (vuoden 1984 30. viikko), tai jotka valmistaja on tarkastanut ja todennut virheettömiksi, jolloin niiden päähän on maalattu T tai valkoinen, nurinpäin oleva Z sekä

R-kirjaimella varustettu päiväyskoodi, eivät kuulu tähän ryhmään.

Huom.1. Yllä luetelluista päiväyskoodeista selviää suoja-  
kytkimen valmistusvuosi ja -viikko.

Esim. 8430 tarkoittaa vuoden 1984 30. viikkoa, ja 8636 vuoden  
1986 36. viikkoa. Nämä koodit löytyvät kytkimen yläpinnalta,  
sivulta tai pohjasta.

Huom.2. Suojatkytkimellä saattaa olla esim. lisäpäiväyskoodi  
R8642, jossa "R" tarkoittaa valmistajan tekemää uusint  
kokeilua, 86 vuotta 1986 ja 42 vuoden 1986 42. viikkoa.

Tarkasta myös ilma-aluksen teknillisestä kirjanpidosta,  
ettei kyseisiä suojakytkimiä ole asennettu.

Huom. Vialliset suojakytkimet suositellaan palautettaviksi  
valmistajalle:

MECHANICAL PRODUCTS, INC.

1824 River Street

P.O. Box 729

JACKSON

Michigan 49204, U.S.A.

Vs. toimistopäällikkö

  
Kim Salonen