

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82 921  
international +358 0 82 921  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1455/87

11.8.1987



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1455. Partenavia. Moottoripukin kiinnityskorvakkeiden tarkastus

Koskee: Kaikkia Partenavia P. 68-lentokoneita, joiden sarjanumero on pienempi kuin 369.

Viite: Registro Aeronautico Italiano AD nro. 87-21/P.C8-36

Voimaantulo: 1.9.1987

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta moottoripukin kiinnityskorvakkeet 25 lentotunnin kuluessa Partenavia Service Bulletinin nro. 70 Revision 1 Section 1:n ohjeiden mukaisesti. Jos korvakkeesta löytyy murtumia tai se on syöplynyt yli bulletinissa annettujen rajojen, niin vaihda se bulletinin Section 2:n mukaisesti uuteen ennen seuraavaa lentoa. Jos korvake on vain lievästi syöplynyt, niin puhdista ja suojaa se Section 1:n ohjeiden mukaisesti.
- B. Tarkasta moottoripukin kiinnityskorvakkeet 500 lentotunnin tai kahden vuoden välein, kumpi ensin tulee Partenavia Service Bulletinin nro. 70 Revision 1, Section 3:n ohjeiden mukaisesti. Jos korvakkeista löytyy vikoja, niin toimi bulletinin Section 1:n ohjeiden mukaisesti.
- Lisää tarkastus koneen huoltolistoihin (vrt. AIR M1-4).

Vt. toimistopäällikkö

  
Kim Salonen

L71 16/LJV/AKo