

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATIONPL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SFILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1459/87

26.8.1987



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1459. Bell. Korkeusvakaimen tarkastusKoskee: Kaikkia Bell 206L-1- ja Bell 206L-3-helikoptereita.Viite: FAA AD 87-15-01Voimaantulo: 15.9.1987Syy: Helikopteriin on saatettu asentaa lentokelvottomaksi todettu korkeusvakain.

Toimenpiteet: Tarkasta 25 lentotunnin kuluessa, onko helikopteriin asennetun korkeusvakaimen osanumero 206-023-119-151 ja sarjanumero jokin seuraavista: AO-02065, AO-02069, AO-02075, AO-02080, AO-02084, AO-02095, Ao-02097, AO-02126, AO-02132, AO-02136, AO-02144, AO-02149, AO-02150, AO-02166 tai AO-10644. Jos jokin näistä vakaimista on asennettu, niin vaihda se uuteen ennen seuraavaa lentoa.

Huom. Osan osa- ja sarjanumero sijaitsevat yleensä jättöreunan koveralla alueella.

Vt. toimistopäällikkö


Kim Salonen

L71 54/LJV/AK0