

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1469/87

8.10.1987



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1469. **British Aerospace. Akkukaapeleiden tarkastus**

Koskee: Seuraavia BAe/HS/BH/DH-125-lentokoneita, joihin ei ole tehty muutosta nro 253204.

Series IA, joissa muutos 252606

Series IA/S, joissa muutos 252605

Series 3A, joissa muutos 252603

Series 3A/RA, joissa muutos 252600

Series 400A, joissa muutos 252550

Series 600A, joissa muutos 252468

Series 700A, S/N NA 0201-NA0333

Series 700B, S/N 257001-257190

Series F1B, F3B, F3B/RA, F400B ja F600B, joihin on asennettu Garrett TFE 731-3-moottorit.


Viite: British Aerospace 125 Service Bullitin SB. 24-A261 Rev. 1

Voimaantulo: 1.11.1987.

Toimenpiteet:

Tarkasta akkukaapelit 12 kuukauden väliajoin SB.24-A261 Rev. 1:n ohjeiden mukaisesti, kunnes koneeseen on tehty muutos 253204.

Toimistopäällikkö


Kim Salonen

L74 15/LJV/AP