

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1492/88

29.1.1988



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1492. British Aerospace. Suojakytkimien merkintä.

Koskee: BAe Service Bulletinissa 24-263-9486A lueteltuja 125 series 700A-, 125 series 700B,- 125 series 800A- ja 125 series 800B-lentokoneita.


Viite: CAA Airworthiness Directive 002-12-87

Voimaantulo: 1.3.1988

HTH osk

Toimenpiteet: Merkitse eräät suojakytkimet 30.4.1988 mennessä kiinnittämällä uudet kilvet ohjaamon sähkötauluun "DA-A" BAe Service Bulletinin 24-263-9486A ohjeiden mukaisesti.

Toimistopäällikkö


Kim Salonen

M13. LJV/AKo