

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1502/99

24.2.1988



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1502. Bronzavia-Air Equipment. Palautusjousen vaihto.

Koskee: Seuraavia Bronzavia-Air Equipmentin valmistamia pelastusvinssejä.

- A. Osanumero 76375, 76375-011, 76375-100 (sähkövinssejä) ja 76365 (hydraulivinssejä), joihin ei ole tehty muutosta 13. Näitä on asennettu ainakin helikoptereihin Aerospatiale SA360, SA365 ja AS332.
- B. Osanumero 76370, 76370-010, 76370-011 ja 76370-020, 76370-030 (sähkövinssejä), joihin ei ole tehty muutosta 06. Näitä on asennettu ainakin helikoptereihin Alouette II ja III, SA340, SA342, AS350 ja AS355.

Viite: Consigne de Navigabilité (CN) 88-024(B)

Voimaantulo: 1.4.1988

Toimenpiteet: Vaihda 1.7.1988 mennessä vinssin ylärajakatkaisimen vivun palautusjousi uuteen Bronzavian Air Equipment Service Bulletinin nro 25.69.OJ (A-vintturit) tai 25.62.OH (B-vintturit) ohjeiden mukaisesti.

Toimistopäällikön po.
jaostopäällikkö


E. Ailio

M26.LJV/AKo