

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATIONPL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SFILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1505/88

24.2.1988



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1505. Cessna. Polttoainesäiliöiden täyttöaukkojen pienentäminen

Koskee: Alla lueteltuja mäntämoottorikäyttöisiä Cessna-merkkisiä lentokoneita.

TyyppiSarjanumerot

| | |
|----------|----------------------------|
| T303 | T3030001:stä T30300301:een |
| 310-310R | 310-39032:sta 310R2140:een |
| 320-320F | 320-0001:stä 320F0045:een |
| 335 | 335-00001:stä 335-0065:een |
| 340-340A | 340-0001 - 340A1543 |
| 401-401B | 401-0001:stä 410B0221:een |
| 402-402C | 402-0001:stä 402C0653:een |
| 404 | 404-0001:stä 404-0859:ään |
| 411-411A | 411-0001:stä 411A0300:aan |
| 414-414A | 414-0001:stä 414A0858:aan |
| 421-421C | 421-0001:stä 421C1257:ään |

Viite: FAA AD87-21-02Voimaantulo: 1.4.1988Syy: Tarkoituksena on estää tankkaamasta vahingossa lentopetrolia mäntämoottorikoneeseen.Toimenpiteet: Pienennä polttoainesäiliöiden täyttöaukkoja 1.4.1989 mennessä Cessna Service Information Letterin ME84-31 ohjeiden mukaisesti.Toimistopäällikön po.
jaostopäällikkö
E. Ailio

M24.LJV/AKo