

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1523/88

25.4.1988



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1523. Pratt & Whitney Canada. Ahtimen napa.

Koskee: Pratt & Whitney Canadian (PWC) valmistamia potkuriturpiinimootoreita PT6A-42, joiden sarjanumero on 93001-93804.

Viite: FAA AD 86-10-85

Voimaantulo: 15.5.1988

Toimenpiteet:

Poista käytöstä ahtimen ensimmäisen vyöhykkeen napa, jonka osanumero on 3030356, ennen 5000 jakson saavuttamista PWC Service Bulletinin 3002 ohjeiden mukaisesti.

Huom. 15.000 tunnin kokonaiskäyntiaika pysyy edelleen voimassa.

Toimistopäällikkö


Kim Salonen

M37. LJV/AKO