

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82 921  
international +358 0 82 921  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1526/88

27.4.1988



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

**1526. Aerospatiale. Öljynlauhduttimen tuulettimen värinä.**

Koskee: Kaikkia Aerospatiale AS355-helikoptereita.

Viite: Consigne de Navigabilité (CN) 88-057-036(B)

Voimaantulo: 1.6.1988

Toimenpiteet:

Tarkasta pääroottorin vaihteiston öljynlauhduttimen tuulettimen värinä 400 lentotunnin kuluessa ja viimeistään 31.12.1988 AS355 Service Bulletinin nro. 05-20 kohdan 1-C(2) ohjeiden mukaisesti. Tee saatujen mittaustulosten perusteella saman Service Bulletinin kohdan 1-C(3) mukaiset toimenpiteet.

Huom. Tarkastus on tehtävä ennen seuraavaa lentoa, mikäli jotain seuraavista ilmenee:

- epätavallisen voimakasta värinää
- lauhduttimen tai tuulettimen kiinnittimistä löytyy säröjä
- jos jokin tuulettimen osa tai käyttöakseli vaihdetaan.

Toimistopäällikkö

*Kim Salonen*  
Kim Salonen

M41.LJV/AKo