

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82 921  
international +358 0 82 921  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1527/88

4.5.1988



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1527. Bell/Agusta-Bell. Polttoaineventtiilin sähköliitin.

Koskee: Helikoptereita Bell 206, sarjanumeroita 4-3366, 3968-3977 ja 3979-3983 sekä Agusta Bell 206A/B, joiden sarjanumero on pienempi kuin 8707.

Viite: Bollettino Tecnico nro. 206-184

Voimaantulo: 1.6.1988

Toimenpiteet: Tarkasta 30.6.1988 mennessä moottorin polttoaineventtiilin sähköliitin, osanumero MS3456W14S-5S, jonka on valmistanut T. J. Electronics, Agusta Bollettino Tecnicon nro. 206-184 (B.T.) osan I tai Bell Alert Service Bulletinin nro. 206-87-40 (BASB) osan II ohjeiden mukaisesti. Jos liittimen kuoressa on merkintä "TJE" tai merkintä on epäselvä, niin vaihda liitin ennen seuraavaa lentoa uuteen B.T:n osan II tai BASB:n osan III ohjeiden mukaisesti.

Toimistopäällikkö

  
Kim Salonen

M42.LJV/AKo

V.g.v!