

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82921
international +358 0 82921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1530/88

20.6.1988



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1530. British Aerospace. Moottorin tulensammuttimen tarkastus

Koskee: Lentokoneita DH/HS/BH/BAe 125, sarjoja 700 ja 800 sekä kaikkia muita, joihin on myöhemmin asennettu Garrett TFE 731-3-moottorit.


Viite: BAe 125 series Service Bulletin 26-28.

Voimaantulo: 1.7.1988

Toimenpiteet:

Tarkasta HTL 33200002 -tulensammutuspullot 31.5.1989 mennessä HTL Alert Service Bulletinin 35203023-26-A-1 tai BAe 125 series Service Bulletinin 26-28 ohjeiden mukaisesti ja vaihda tarvittaessa uusiin.

Toimistopäällikön po.
jaostopäällikkö


E. Ailio

L83 35/LJV/AP