

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1533/88

20.6.1988




M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1533. McDonnell Douglas Helicopter. Vapaakytkimen tarkastus

Koskee: Kaikkia McDonnell Douglas Helicopter Companyn (Entinen Hughes) 369-, 369H-, 369HM-, 369HS-, 369HE-, 369D-, 369E-, 369F- ja 369FF-helikoptereita.


Viite: FAA AD 88-10-04

Voimaantulo: 15.7.1988



Toimenpiteet: Tarkasta 50 lentotunnin kuluessa vapaakytkimen (osanumero 369 A 5350) ulkorenkkaan (osanumero 369 A 5352) sarjanumero McDonnell Douglas Helicopter Companyn Service Information Notice HN-215/DN-156/EN-46/FN-34 ohjeiden mukaisesti. Renkaat, joiden sarjanumero on 0692-0927, on vaihdettava uusiin ennen seuraavaa lentoa.

Toimistopäällikön po.
jaostopäällikkö


E. Ailio

L83 35/LJV/AP