

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1535/88

23.6.1988



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

Schweizer Aircraft. Pyrstöroottorin jousipakan vaihto

Koskee: helikoptereita Schweizer (ent. Hughes) 269C

Viite: FAA AD 88-12-02

Voimaantulo: 1.8.1988

Toimenpiteet: Vaihda 10 lentotunnin kuluessa, ei kuitenkaan ennen 3540 tunnin kokonaiskäyntiaikaa, pyrstöroottorin jousipakka, osanumero 269A6065 tai 369A1706, uuteen.

Toimistopäällikön po.
jaostopäällikkö

E. Ailio

M45.LJV/AK0