

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL: 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1539/88

14.7.1988



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

M 1539 Agusta-Bell. Polttoaineventtiilin sähköliitin.

Koskee: Helikoptereita Agusta Bell 412, joiden sarjanumero on pienempi kuin 25547, lukuunottamatta numeroita 25543-25545.

Viite: Bollettino Tecnico nro. 412-24.

Voimaantulo: 15.8.1988

Toimenpiteet: Tarkasta 30.9.1988 mennessä moottorin polttoaineventtiilin sähköliitin, osanumero MS3456W14S-5S, jonka on valmistanut T. J. Electronics, Agusta Bollettino Tecnicon nro. 412-24 (B.T.) osan I ohjeiden mukaisesti. Jos liittimen kuoressa on merkintä "TJE" tai merkintä on epäselvä, niin vaihda liitin ennen seuraavaa lentoa uuteen B.T:n osan II ohjeiden mukaisesti.

Toimistopäällikkö


Kim Salonen

M42.LJV/AKO