

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1543/88

4.8.1988



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1543. Pratt & Whitney Canada. Tuulettimen siipien tarkastus

Koskee: Lentomoottoreita Pratt & Whitney Canada JT 15D-1, -1A, -1B, -4, -4B ja -4D

Viite: FAA AD 87-10-01

Voimaantulo: 1.9.1988

Toimenpiteet:

Tarkasta 15 vuorokauden tai 25 lentotunnin kuluessa, kumpi ensin tulee, sekä aina ennen asentamista tuulettimen siipien juuren pyöritys PWC Service Bulletinin nro. 7257, Revision 2 (2.7.1987) ohjeiden mukaisesti. Jos tarkastettavalta alueelta löytyy koneistusvikoja, niin vaihda siipi uuteen ennen seuraavaa lentoa. Jos tarkastus on jo tehty PWC Service Bulletinin nro. 7257 (23.4.1987) mukaisesti, ei uutta tarkastusta tarvitse tehdä.

Toimistopäällikön po.
jaostopäällikkö


E. Ailio

L85 44/LJV/AP