

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1544/88

Muutos 1

6.9.1988



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1544 Partenavia. Trimmilaipan korjaus tai vaihto

Koskee: Niitä Partenavia P. 68-lentokoneita, joiden sarjanumero on pienempi kuin 382.

Viite: RAI AD nro. T88-10 Rev. 1

Voimaantulo: 1.10.1988

Toimenpiteet:

Korjaa trimmilaippaa tai vaihda se uuteen seuraavassa 100 tunnin huollossa Partenavia Service Bulletinin nro. 73 Rev. 1 kohdan "Instructions" ohjeiden mukaisesti.

Toimistopäällikkö


Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1544/88.

L85 44/LJV/AP