

ILMAILUHALLIUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50

SF-01531 VANTAA

FINLAND

Puhelin/Telephone 90-82 921

international +358 0 82 921

Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLIUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE**

M 1550/88

13.9.1988



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1550. **British Aerospace. Virtakiskojen kytkentä**

Koskee: Kaikkia DH/HS/BH/BAe 125-lentokoneita.

Viite: British Aerospace 125 series Aircraft Service Bulletin 24-264 Rev. 1.

Voimaantulo: 1.10.1988

Toimenpiteet: Tarkista 1.12.1980 mennessä virtakiskojen PS1 ja PS2 välisen kytkimen toiminta BAe 125 Service Bulletinin 24-264 osan 2 "Accomplishment Instructions" mukaisesti.

Toimistopäällikkö


Kim Salonen

M49.LJV/AKo