

ILMAILUHALLITUS

NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82921
international +358 0 82921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE**

M 1555/88

29.9.1988



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kalpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1555. Garrett. Turbiinin roottorin kiekon vaihto.

Koskee: seuraavia Garrett- turbiinimoottoreita.

Garrett-tyyppi

Lentokonetyyppi

TFE731-3-1C	FALCON 50
TFE731-3-1E	731 JETSTAR
TFE731-3-1F	JETSTAR II
TFE731-3-1G	WESTWIND 1124
TFE731-3-1H	BAe HS125-SERIES
TFE731-3-1J	CASA 101
TFE731-3-1K	JETSTAR II (SPRINGFIELD)
TFE731-3A-2B	LEARJET 55
TFE731-3A-2B1	LEARJET 55
TFE731-3A-200G	WESTWIND 1125
TFE731-3AR-2B	LEARJET 55
TFE731-3AR-2B1	LEARJET 55
TFE731-3AR-200G	WESTWIND 1125
TFE731-3R-1D	SABERLINER 65/65A
TFE731-3R-1G	WESTWIND 1124
TFE731-3R-1H	BAe HS125-SERIES

Viite: FAA AD 88-18-03

Voimaantulo: 15.10.1988

Toimenpiteet:

A. Tarkasta 25 lentoonlähdön kuluessa, onko moottorin korkeapaineturbiiniin asennettu sellainen roottorin kiekko, jonka osanumero on 3072316-2 tai -3, tai 3073110-1 tai -2 ja sarjanumero jokin alla luetelluista. Tarkasta myös varastossa olevat kiekot.

- | | |
|--------------|--------------|
| 1-18040-9514 | 6-12112-960 |
| 4-12112-167 | 6-12112-1938 |
| 4-12112-1536 | 7-12112-875 |
| 4-12112-1564 | 8-12112-199 |
| 6-12112-938 | 9-12112-3862 |
| 6-12112-954 | 9-12112-3878 |

- B. Jos kohdassa A lueteltu kiekko on asennettu, niin tarkastase ja vaihda tarvittaessa uuteen ennen lentotoiminnan jatkamista noudattaen Garrett Alert Service Bulletinin TFE731-A72-3376 ohjeita.

Toimistopäällikkö


Kim Salonen

M54.LJV/AKo