

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATIONPL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SFILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1569/88

21.11.1988



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matka-päiväkirjaan.

1569. Fairchild. Lentokoneen tarkastusKoskee: Seuraavia Fairchild-merkkisiä lentokoneita.TyyppiSA 226-T
SA226-AT

SA226-TC

SA226-T(B)

SA227-AC

SA227-TT

SA227-AT

SarjanumerotT201-T275, T277-T291
AT001-AT419, AT003E, AT038E,
AT062E, AT064E
TC201-TC419, TC208E, TC211E,
TC211EE, TC211EEE, TC211EEEE,
TC222E, TC227E, TC228E,
TC229E, TC234E, TC237E,
TC238E, TC239E, TC331E,
TC334E
T(B)276, T(B)292-T(B)417,
T(B)303E
AC406, AC415, AC416, AC420-
AC601, AC603
TT421-TT541
AT423-AT585Viite: FAA AD85-22-06Voimaantulo: 15.12.1988Toimenpiteet:

- A. Lukuunottamatta, mitä on mainittu toimenpidekohdassa B, korjaa ja/tai tarkasta lentokone valmistajan Service Bulletinien ohjeita noudattaen ja alla olevan taulukon 1 mukaisesti sakkauksenestojärjestelmän (SAS) toiminnan varmistamiseksi. Ensimmäinen tarkastus on tehtävä 100 lentotunnin kuluessa.

Taulukko 1

Tyyppi	Sarjanumerot	Fairchild Service Bulletin	Tehtävä ~lentotunnin välein	
SA226-T	T201-T275, T277-T291	226-A27-024	kertatoimen- pide	
		226-A27-028		
		226-27-038:		
		Para. 3.A		
		Para. 2.B	200	
		Para. 2.C	500	
		Para. 2.D	500	
			800	
SA226-AT	AT001-AT073 AT003E, AT038E, AT062E, AT064E	226-A27-024	kertatoimen- pide	
		226-27-038;		
		Para. 2.A		
		Para. 2.B		
			Para. 2.C	200
			Para. 2.D	500
				500
				800
	AT074-AT419		226-27-038	
			Para. 2.A	
Para. 2.B				
Para. 2.C				
Para. 2.D				
SA226TC	TC201-TC314, TC208E, TC211E, TC211EE, TC211EEE	226-A27-024	Kertatoimen- pide	
		226-27-038:		
		Para. 2.A		
		Para. 2.B		
			Para. 2.C	200
			Para. 2.D	500
				500
				800
	TC227E, TC228E, TC229E, TC234E, TC237E, TC238E TC239E		226-27-038:	
			Para. 2.A	
			Para. 2.B	
			Para. 2.C	
			Para. 3.D	
TC315-TC419 TC331E, TC334E		226-27-038:		
		Para. 2.A		
		Para. 2.B	200	
		Para. 2.C	500	
		Para. 2.C	500	
		Para. 3.D	800	
SA226-T(B)	T(B)276, T(B)292- T(B)391	226-A27-088	Kertatoimen- pide	
		226-A27-033		
		226-27-037:		
		Para. 2.A		
			Para. 2.B	200
			Para. 2.C	500
				2000
	T(B)392-TB(417) T(B)303E		226-A27-033	Kertatoimenp.
			226-27-037:	
			Para. 2.A	
Para. 2.B				
Para. 2.C				
		200		
		500		
		2000		

Tyyppi	Sarjanumerot	Fairchild Service Bulletin	Tehtävä ~lentotunnin välein
SA227-AC	AC420-AC551	227-A27-004 227-27-006; Para. 2.A Para. 2.B Para. 2.C	Kertatoimenp. 200 500 2000
	AC406, AC415, AC416, AC552- AC601, AC603	227-27-006; Para. 2.A Para. 2.B Para. 2.C	200 500 2000
SA227-TT	TT421-TT526, TT528, TT530- TT534	227-A27-004 227-27-006; Para. 2.A Para. 2.B Para. 2.C	Kertatoimenp. 200 500 2000
	TT527, TT529 TT535-TT541	227A27-004	Kertatoimen- pide
SA227-AT	AT423-AT549	227-A27-004 227-27-006; Para. 2.A Para. 2.B Para. 2.C	Kertatoimenp. 200 500 2000
	AT550-AT585	227-27-006; Para. 2.A Para. 2.B Para. 2.C	200 500 2000

B. Korjaa ja/tai tarkasta ne lentokoneet SA226 ja SA227, joihin on asennettu Conrac SAS-järjestelmä (STC SA4725SW), alla olevan taulukon 2 mukaisesti.

Tyyppi	Fairchildin Service Bulletin	Tehtävä ~lentotunnin välein
Kaikki ne SA226- ja SA227-koneet, joihin on tehty STC SA4725SW	226-27-037; Para. 2.A Para. 2.B Para. 2.C	200 500 2000

C. Jos korkeusperäsimen servotyönin on toimenpidekohdan A tai B tarkastuksen perusteella vaihdettava, on uuden osan oltava uusi, peruskorjattu, tai sen on täytettävä edellä lueteltujen Service bulletinien mukaisen sähköisen toimintakokeen vaatimukset.

Toimistopäällikkö

Kim Salonen

M62.LJV/AKo