

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1570/88

21.11.1988



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matka-päiväkirjaan.

1570. Fairchild. Jarrunestesäiliön huohotusalueen tarkastus

Koskee: Niitä lentokoneita SA226-TC (sarjanumero 398 ja suuremmat) ja SA227 (kaikki versiot ja sarjanumerot), joihin ei ole asennettu valinnaista antiskid-järjestelmää.

Viite: FAA AD 84-13-01 kohta B

Voimaantulo: 15.12.1988

Toimenpiteet:

Tarkasta ohjaajan edessä olevassa etummaisessa paineseinässä sijaitseva jarrunestesäiliön huohotusalue 200 lentotunnin välein. Jos rakenneosat, eristys tai äänieristys ovat hydraulinesteen tahrimia, niin puhdista alue tai vaihda osateen ennen lentotoiminnan jatkamista.

Lisää tarkastus koneen huoltolistoihin (vrt. AIR M1-4).

Toimistopäällikkö


Kim Salonen

M63. LJV