

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1575/88

1.12.1988



M-määräyksen noudattaminen on laskuvarjon jatkuvan hyppykelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, laskuvarjokorjaamo tai laskuvarjohuoltoyritys. Tehty toimenpide on merkittävä laskuvarjokirjaan.

1575. Invader-varavarjo

Koskee: Etelä-Afrikassa ja Englannissa valmistettuja Invader 370/420 R varavarjoja.

Viite: SIL/LuKT:n kalustokomitean kokous 4/88 ja DFU:n kirje 9.9.1988.

Voimaantulo: 1.1.1989


Toimenpiteet:

Poista varavarjon kupu käytöstä ja merkitse käyttökielto kupuun ja varjokirjaan.

Toimenpiteiden suositus:

Kuvun poiston käytöstä ja merkinnän varjokirjaan voi tehdä otsikossa mainittujen lisäksi kalustomestari tai laskuvarjon omistaja.

Toimistopäällikkö


Kim Salonen

L91 32/MH/AP