

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1577/88

12.12.1988



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1577. Bell/Agusta-Bell. Laskutelineen korjaus

Koskee: Kaikkia Bell/Agusta-Bell 412-helikoptereita.


Viite: Agusta Bollettino Tecnico nro. 412-27

Voimaantulo: 1.1.1989

Toimenpiteet:

Vaihda 300 lentotunnin kuluessa, kuitenkin 1.5.1989 mennessä jalaslaskutelineen (matalan tai korkean) ja hätäkellukkein varustetun laskutelineen taaempi poikittaisputki, osanumero 412-050-009-101 tai 412-050-010-101 uuteen, jonka osanumero on 412-050-009-107 tai 412-050-010-107, Agusta Bollettino Tecnicon nro. 412-27 tai Bell Alert Service Bulletinin 412-88-35 ohjeiden mukaisesti.

Toimistopäällikkö


Kim Salonen

L91 67/LJV/AL