

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82921
international +358 0 82921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1585/89

26.1.1989



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaniikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1585. British Aerospace. Sähkökytkimen asennuksen korjaus.

Koskee: Kaikkia Garrett TFE731-moottorein varustettuja HS125-lentokoneita.

Viite: BAe 125 Series Service Bulletin nro. 24-268-3223A&B.

Voimaantulo: 1.3.1989

Toimenpiteet: Korjaa moottoreiden käynnistysjärjestelmään kuuluvien Hartman-kytkimien asennusta ja varaosina olevia kytkimiä 30.4.1989 mennessä SB bro. 24-268-3223A&B kohdan "Accomplishment instructions" mukaisesti.

Toimistopäällikkö


Kim Salonen

M75. LJV