

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82921
international +358 0 82921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1588/89

27.1.1989



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matka-päiväkirjaan.

1588. Pilatus Britten-Norman. Korkeusperäsimen massatasapaino.

Koskee: Kaikkia Pilatus Britten- Norman BN-2, BN-2A, BN-2B ja BN-2T Islander-lentokoneita.

Viite: Pilatus Britten-Norman Service Bulletin

no. BN-2/SB.113 issue 3


Voimaantulo: 1.3.1989

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta seuraavan 100 lentotunnin kuluessa, onko lentokoneeseen tehty Pilatus Britten-Norman Service Bulletinin no. BN-2/SB.113 issue 2 mukaiset toimenpiteet. Jos ne on tehty, ei lisätoimenpiteitä vaadita. Jos niitä ei ole tehty, niin tee kohdan B mukainen tarkastus ennen seuraavaa lentoa.
- B. Tarkasta korkeusperäsimen massatasapainon kiinnitys SB.113 issue 3:n kohdan "Inspection - non-repetive" ohjeiden mukaisesti. Jos kiinnitys on moitteeton, ei lisätoimenpiteitä vaadita. Jos kiinnityksessä on puutteita, niin korjaa sitä bulletinin kohdan "Rectification" ohjeiden mukaisesti.

Toimistopäällikkö

M78.ljv


Kim Salonen

v.g.v!