

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82921
international +358 0 82921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1599/89

17.2.1989



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekkaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1599. Streifeneder. Suurin sallittu kokonaislentoaika II.

Koskee: Purjelentokoneita Mosquito, Mosquito B ja Glasflügel 304.

Viite: LBA LTA 88-281

Voimaantulo: 1.4.1989

Toimenpiteet:

Lisää viimeistään seuraavassa vuositarkastuksessa purjelentokoneen lento- ja huoltokäsikirjaan uusien sivujen E63 ja E64 (Mosquito ja Mosquito B) tai E59 ja E60 (Glasflügel 304) suomennokset. Näiden sivujen ohjeita noudattamalla voidaan purjelentokoneen suurin sallittu kokonaislentoaika nostaa 6000 tuntiin.

Merkitse lisäyksen jälkeen tämän muutosmääräyksen numero lento- ja huoltokäsikirjan korjaussivulle.

Hansjörg Streifeneder Technische Mitteilung nro. 303-13/304-4 käsittelee tätä asiaa.

Toimistopäällikkö


Kim Salonen

M88.LJV