

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1605/89

16.3.1989



M-määräyksen noudattaminen on laskuvarjon jatkuvan hyppykelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, laskuvarjokorjaamo, laskuvarjohuoltoyritys tai laskuvarjotarkastaja. Tehty toimenpide on merkittävä laskuvarjokirjaan.

1605. Rapid link/Sunshine Factory

Koskee: Sunshine Factory:ssa USA:ssa koottuja tandem urheiluvarjoja, jotka on koottu talvella 1987 ja joiden laskuvarjokirjasta tai -kortista löytyy merkintä "Pete Allum".

Viite: Sunshine Factory:n ilmoitus.

Voimaantulo: 1.4.1989

Toimenpiteet: Tarkasta ennen seuraavaa käyttöä SIL ry:n LSKV-Turvallisuustiedotteen 3/88 mukaisesti, otsikossa mainittujen tandem-urheiluvarjojen laskuvarjokirjat tai -kortit ja mikäli löytyy merkintä "Pete Allum" niin myös "connectorit" että "Rapid linkit".

Toimenpiteiden suoritus:

Tarkastuksen saa otsikossa mainittujen lisäksi tehdä kalustomestari.

Toimistopäällikön po.
jaostopäällikkö


E. Ailio

L94 45/MH/AP