

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82 921  
international +358 0 82 921  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1617/89

19.5.1989



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matka-päiväkirjaan.

**1617. SAAB-SCANIA. Murtuma- ja syöpymätarkastus.**

Koskee: Kaikkia lentokoneita SAAB MFI 9, 9B ja 9C

Viite: SAAB-SCANIA Service Bulletin MFI 9/9-1989


Voimaantulo: 15.6.1989

Toimenpiteet: Tarkasta 50 lentotunnin kuluessa, kuitenkin viimeistään 1.9.1989 siipituen ja laskutelineen korvake sekä rungon pituusjäykiste korvakkeen kiinnityskohdan ympäristöstä (Vrt. kääntöpuolella oleva kuva). Jos tarkastuksessa löytyy syöpymää tai murtumia, niin ota yhteys osoitteeseen Aerotechnic AB, Box 15, S-23032 MALMÖ-STURUP, Ruotsi; puh. 9904640-500275 TAI -404949

Toimistopäällikkö

  
Kim Salonen

M115.LJV



Kuva 1.