

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82 921  
international +358 0 82 921  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1618/89

25.5.1989



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

**1618. Avions Pierre Robin. Turvavöiden kiinnityksen tarkastus.**

Koskee: Seuraavia Pierre Robin-merkkisiä lentokoneita:-  
DR100, 100A, 1050, 1051, 1052, 1050M1, 1051M1, 200, 220,  
220A, 220B, 220AB, 221, 221B, 250, 250B, 250B160, 253,  
253B, 300, 315, 330, 340, 360, 380, 400

- HR100, 200

- R1180, 1180T, 1180TD, 2100, 2100A, 2112, 2160, 2160A,  
2160D, 3000

Viite: Consigne de Navigabilité (CN) 89-074-(A)

Voimaantulo: 20.6.1989

Toimenpiteet: Tarkasta ennen seuraavaa lentoa ja tämän jälkeen 50 lentotunnin välein turvavöiden ja lentokoneen rungon väliset pikakiinnittimet Avions Pierre Robin Bulletin de Servicen nro. 114 ohjeiden mukaisesti. Korjaa löytyneet viat ennen lentotoiminnan jatkamista.

Lisää tarkastus koneen huoltolistoihin. (Vrt. AIR M 1-4.)

Toimistopäällikkö

  
Kim Salonen

M116.LJV