

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1630/89

21.7.1989



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matka-päiväkirjaan.

1630. SOCATA. Turvavöiden kiinnityksen tarkastus.

Koskee: Kaikkia SOCATA TB9-, 10-, 20- ja 21-lentokoneita.

Viite: Consigne de Navigabilité 89-097(A).

Voimaantulo: 1.9.1989

Toimenpiteet: Tarkasta etuistuinten turvavöiden alakiinnitys 100 lentotunnin kuluessa, ei kuitenkaan ennen kuin koneen kokonaislentoaika on 600 tuntia, ja tämän jälkeen kerran vuodessa SOCATA Bulletin Service:n TB nro. 44 ohjeiden mukaisesti. Jos kiinnityksestä löytyy syöpymää, niin vaihda turvavyö uuteen, lentokelpoiseen ennen seuraavaa lentoa.

Toimistopäällikkö


Kim Salonen

v.g.v!

M126.LJV