

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82921
international +358 0 82921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1631/89

7.8.1989



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matka-päiväkirjaan.

1631. Embraer. Korkeusvakaimen kiinnitys.

Koskee: Kaikkia 5000 tuntia lentäneitä tai kaksi vuotta käytössä olleita Embraer EMB-110-lentokoneita.

Viite: Centro Tecnico Aeroespacial Airworthiness Directive nro. CTA 84-04-01R4.

Voimaantulo: 15.9.1989

Toimenpiteet: Tarkasta Embraer Service Bulletinin nro. 110-053-0022 osan I mukaiset korvakkeet 900 lentotunnin tai kuuden kuukauden välein, kumpi ensin tulee, ja saman bulletinin osan II mukaiset korvakkeet 1800 lentotunnin tai 12 kuukauden välein, kumpi ensin tulee.

Toimistopäällikkö


Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1259/84 muutos 3.

M6631.LJV