

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1658/89

6.11.1989



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaniikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1658 Aerospatiale. Pääroottorin lapojen käyntiaikarajoitus.


Koskee: Kaikkia helikoptereita Aerospatiale SE 3130, SE 313B, SA 3180, SA 318B ja C.

Viite: Consigne de Navigabilité 89-164-047(B).

Voimaantulo: 1.12.1989

Toimenpiteet: Tarkasta ennen seuraavaa lentoa pääroottorin lapojen osa- ja sarjanumero. Niiden lapojen, joiden osanumero on 3130.S.11.30.000 ja sarjanumero 13846 - 13949, suurin sallittu käyntiaika rajoitetaan 400 lentotuntiin. Jos kyseisen lavan käyntiaika jo on yli 375 lentotuntia, niin poista se käytöstä 25 lentotunnin kuluessa.

Toimistopäällikkö


Kim Salonen

M2-006.LJV