

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82 921  
International +358 0 82 921  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1707/90

28.5.1990



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjekoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

**1707. Cessna. Ilmastointilaitteen korjaus.**

**Koskee:** Kaikkia niitä Cessna Citation-merkkisiä lentokoneita (500, 501, 550, 551 ja S550), joihin on asennettu lisätyyppi-hyväksymistodistuksen (STC) SA2698SW mukainen freon-ilmastointijärjestelmä.

**Viite:** FAA Emergency AD 90-07-10.

**Voimaantulo:** 15.6.1990

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:**

- A. Poista ilmastointilaitte käytöstä ennen seuraavaa lentoa vetämällä vastaavat lämpölaukaisimet ulos ja varmistamalla ne auki-asentoon langalla tms.
- B. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko taaemman matkatavaratilan alla ja lähellä kulkeva korkeusperäsimen ja sivuperäsimen vaijeri vaurioitunut hankauksesta tai sähkökaarista.
1. Vaihda vaurioituneet vaijerit uusiin ennen seuraavaa lentoa.
  2. Jos kiinnittimet, joilla kompressorin kondensserin asennuskiskot on kiinnitetty matkatavaratilan lattiaan, hankaavat ohjainvaijereihin, niin vaihda kiinnittimet uusiin ennen seuraavaa lentoa Keith Service Bulletinin nro. 108 ohjeiden mukaisesti.
- C. Ennen kuin otat ilmastointijärjestelmän jälleen käyttöön, niin vaihda sisemmän asennuskiskon kiinnittimet sekä maadotusjohto uusiin Keith Service Bulletinin nro. 108 ohjeiden mukaisesti.

Toimistopäällikön po.  
Jaostopäällikkö

  
E. Ailio

M168.1jv